

Aanvraagformulier voor wijziging geluidproductieplafonds

Toelichting

Met dit standaardformulier kan Rijkswaterstaat een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds aanvragen.

Wijziging geluidproductieplafonds

Rijkswaterstaat is op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm bevoegd tot het indienen van een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond. Aan een wijziging van een geluidproductieplafond kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. In de eerste plaats kan een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds noodzakelijk zijn in het kader van nalevingsverplichting van Rijkswaterstaat. Het jaarlijkse verslag op grond van artikel 11.22 Wm vormt hiervoor de basis. Daarnaast kan een wijziging van de weg aanleiding bieden tot het wijzigen van geluidproductieplafonds.

Indien een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt, dan moet dit in het verzoek worden meegenomen. Voorwaarde is wel dat er nog geen sprake is van een vastgesteld saneringsplan. Dit wordt gekoppeld saneren genoemd en is geregeld in artikel 11.42 Wm. In onderdeel 5 van dit formulier zijn de vereisten opgenomen waaraan het verzoek moet voldoen als er sprake is van gekoppeld saneren. Gekoppeld saneren is niet mogelijk als reeds een saneringsplan is vastgesteld. Voor een verzoek tot verlaging van geluidproductieplafonds in het kader van een autonome saneringssituatie dient u een ander formulier te gebruiken.

Bevoegde instantie

Op grond van artikel 11.28, lid 1, Wm is de Minister [*of Staatssecretaris*] van Infrastructuur en Milieu bevoegd tot het wijzigen van een geluidproductieplafond.

Vooroverleg

Vooroverleg met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van de aanvraag makkelijker. Neem daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie.

De aanvraag

Verzoek om wijziging van een geluidproductieplafond is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van artikel 4:2 Awb moeten bepaalde gegevens worden overgelegd. In aanvulling op de algemene regeling in de Awb is in artikel 35 Besluit geluid milieubeheer opgenomen welke overige gegevens en bescheiden door Rijkswaterstaat aan de aanvraag moeten worden toegevoegd.

Procedure

Bij een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure kent het terinzageleggen van het ontwerpbesluit gedurende ten minste zes weken. Voorafgaand aan de terinzagelegging vindt een openbare kennisgeving van het ontwerpbesluit plaats. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Na de zienswijze kan meteen beroep worden ingesteld.

Belangrijk!

- Voor een aanvraag tot vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm j^o artikel 35 Besluit geluid milieubeheer moet dit formulier worden gebruikt.
- Voor een snelle afhandeling is het noodzakelijk dat de aanvraag compleet is. Dat wil zeggen dat de volledig ingevulde formulieren (met alle noodzakelijke bijlagen) worden toegezonden.
- Voor vragen kan contact worden opgenomen met... [*CDR*].
- Het formulier dient te worden gestuurd aan ... [*Ministerie van I&M*]

1. Gegevens van de aanvrager

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Naam/Dienst | Rijkswaterstaat Zuid-Nederland |
| Postbus | Postbus 2232 |
| Plaats | 3500 GE UTRECHT |

2. Locatie

| | |
|--|---|
| Weg | A4 van kilometer 102,15 tot kilometer 218,86 A59 van kilometer 56,5 tot kilometer 58,6 |
| Referentiepunt(en) (nummering) | 5532 t/m 5590 11560 t/m 11611 12606 t/m 12636 25449 t/m 25541 |

Bijlage

| Benodigde bijlage | Toelichting |
|---|---|
| Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond | Akoestisch onderzoek bij verzoek tot wijziging geluidproductieplafonds A4, traject Knooppunt Sabina – Steenbergsche Vliet Antea Group d.d. 27 mei 2021 |
| Akoestisch onderzoek op referentiepunten | Akoestisch onderzoek op referentiepunten A4 knooppunt Sabina – Steenbergsche Vliet, Geluidloket WVL, d.d. 10 mei 2021 |

Kadastrale gegevens

| | | | | | |
|------------------|----------|----------------|---|-------------------|-----|
| Gemeente: | FIJNAART | Sectie: | M | Nummer(s): | 135 |
|------------------|----------|----------------|---|-------------------|-----|

Noot: De tabel bevat kadastrale gegevens van geluidgevoelige objecten met een geluidbelasting >65 dB na advisering van geluidbeperkende maatregelen.

3. Is het verzoek voorbesproken met bevoegd gezag

| | |
|--------------|---|
| Nee | - |
| Ja | |
| Datum | Op 20 januari 2021 en op 16 februari 2021 |

4. Geluidproductieplafond

Vul de onderstaande tabel in. Per referentiepunt moet worden aangegeven: het geldende geluidproductieplafond bij volledige benutting ($L_{den, GPP}$) en de gevraagde hoogte van het geluidproductieplafond na wijzigingsprocedure ($L_{den, project}$).

Een geluidproductieplafond mag niet worden gewijzigd indien het geldende geluidproductieplafond niet binnen een periode van 10 jaar volledig zou worden benut. In artikel 11.28, lid 2, onder b, Wm is bepaald dat een geluidproductieplafond niet kan worden verhoogd t.b.v. een overschrijding die pas op een termijn van 10 jaar of meer wordt voorzien.

(artikel 35, lid 1, onder c en d, Bgm)

Te wijzigen GPP's

De geluidbelasting op de referentiepunten over 10 jaar is niet inzichtelijk gemaakt. Behoudens de referentiepunten aangeduid met een voetnoot, worden alle te verhogen GPP's thans al overschreden of liggen tegenover GPP's die thans al worden overschreden, zodat deze door een wijziging van de brongegevens ook gewijzigd moeten worden.

De referentiepunten waarvan de GPP's getalsmatig niet wijzigen zijn in deze wijziging opgenomen ten einde een eenduidige afstemming te verkrijgen met het door Rijkswaterstaat opgestelde MJPG-saneringsplan "Noord-Brabant-west, fase 1".

| Nummer Referentiepunt | Huidig GPP | Te wijzigen GPP |
|-----------------------|------------|-----------------|
| 5532 | 66,3 | 66,3 |
| 5533 | 66,3 | 66,3 |
| 5534 | 66,4 | 66,4 |
| 5535 | 65,9 | 65,9 |
| 5536 | 65,2 | 65,2 |
| 5537 | 66,6 | 66,6 |
| 5538 | 66,7 | 66,7 |
| 5539 | 66,6 | 66,6 |
| 5540 | 66,5 | 66,6 |
| 5541 | 66,2 | 66,4 |
| 5542 | 65,2 | 65,8 |
| 5543 | 64,4 | 65 |
| 5544 | 64,2 | 64,3 |
| 5545 *) | 64,3 | 63,8 |
| 5546 *) | 64,1 | 63,1 |
| 5547 *) | 64,0 | 62,7 |
| 5548 *) | 63,2 | 61,8 |
| 5549 *) | 63,1 | 61,7 |
| 5550 *) | 62,5 | 61,2 |
| 5551 *) | 64,3 | 64 |
| 5552 | 63,4 | 63,9 |
| 5553 | 63,0 | 63,7 |
| 5554 | 62,5 | 63 |
| 5555 | 62,4 | 61,8 |
| 5556 | 62,2 | 59,9 |
| 5557 | 62,8 | 58 |
| 5558 | 63,8 | 58,1 |
| 5559 | 63,8 | 58,2 |
| 5560 | 63,6 | 59,7 |
| 5561 | 63,8 | 64,1 |

| Nummer Referentiepunt | Huidig GPP | Te wijzigen GPP |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 5562 | 63,4 | 64,1 |
| 5563 | 63,3 | 64 |
| 5564 | 63,2 | 63,9 |
| 5565 | 62,6 | 63,4 |
| 5566 | 62,7 | 63,4 |
| 5567 | 64,0 | 64,6 |
| 5568 | 64,4 | 64,8 |
| 5569 | 64,4 | 64,9 |
| 5570 | 63,9 | 64,5 |
| 5571 | 62,9 | 63,7 |
| 5572 | 61,7 | 62,8 |
| 5573 | 60,0 | 61,6 |
| 5574 | 61,9 | 63,9 |
| 5575 | 62,3 | 64,8 |
| 5576 | 60,5 | 62,3 |
| 5577 | 60,5 | 62 |
| 5578 | 61,9 | 62,8 |
| 5579 | 63,1 | 63,8 |
| 5580 | 63,7 | 64,4 |
| 5581 | 64,2 | 64,7 |
| 5582 | 64,3 | 64,8 |
| 5583 | 64,1 | 64,7 |
| 5584 | 63,9 | 64,6 |
| 5585 | 63,7 | 64,4 |
| 5586 | 63,5 | 64,2 |
| 5587 | 63,5 | 64 |
| 5588 | 63,1 | 62 |
| 5589 | 62,8 | 59 |
| 5590 | 63,0 | 58,9 |
| 11560 | 63,6 | 63,8 |
| 11561 | 63,4 | 63,8 |
| 11562 | 63,5 | 63,8 |
| 11563 | 63,8 | 64,2 |
| 11564 | 64,1 | 64,4 |
| 11565 | 64,1 | 64,4 |
| 11566 | 64,4 | 64,7 |
| 11567 | 64,7 | 64,9 |
| 11568 | 64,9 | 65,1 |
| 11569 | 64,9 | 65,1 |
| 11570 | 64,7 | 65 |
| 11571 | 64,3 | 64,6 |
| 11572 | 63,2 | 63,6 |
| 11573 | 62,7 | 63 |
| 11574 | 63,6 | 64,4 |
| 11575 | 63,0 | 64,4 |
| 11576 | 61,3 | 62,1 |
| 11577 | 63,0 | 63,3 |
| 11578 | 63,3 | 63,6 |
| 11579 | 64,5 | 64,8 |
| 11580 | 64,8 | 65,1 |
| 11581 | 64,8 | 65 |
| 11582 | 64,7 | 64,9 |
| 11583 | 64,2 | 64,5 |
| 11584 | 63,8 | 64,2 |

| Nummer Referentiepunt | Huidig GPP | Te wijzigen GPP |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 11585 | 63,7 | 64,1 |
| 11586 | 63,7 | 64,1 |
| 11587 | 63,9 | 64 |
| 11588 | 64,1 | 62,3 |
| 11589 | 63,0 | 58,4 |
| 11590 | 64,3 | 60,2 |
| 11591 | 64,3 | 61,7 |
| 11592 | 64,0 | 61,2 |
| 11593 | 62,8 | 57,3 |
| 11594 | 61,0 | 59,9 |
| 11595 | 61,3 | 61,5 |
| 11596 | 60,5 | 61,4 |
| 11597 | 59,9 | 60,8 |
| 11598 | 59,8 | 60,6 |
| 11599 | 61,3 | 61,7 |
| 11600 | 63,0 | 62,7 |
| 11601 | 64,2 | 63,7 |
| 11602 | 64,8 | 64,6 |
| 11603 | 64,9 | 64,8 |
| 11604 | 64,8 | 64,8 |
| 11605 | 64,8 | 64,7 |
| 11606 | 64,8 | 64,8 |
| 11607 | 65,0 | 65 |
| 11608 | 65,1 | 65,1 |
| 11609 | 65,0 | 65 |
| 11610 | 64,9 | 64,9 |
| 11611 | 64,8 | 64,8 |
| 12606 | 64,9 | 64,9 |
| 12607 | 64,9 | 64,9 |
| 12608 | 65,2 | 65,2 |
| 12609 | 64,9 | 64,9 |
| 12610 | 65,0 | 65 |
| 12611 | 64,5 | 64,5 |
| 12612 | 64,9 | 64,9 |
| 12613 | 64,9 | 64,9 |
| 12614 | 65,0 | 65 |
| 12615 | 65,0 | 64,8 |
| 12616 | 64,8 | 64,2 |
| 12617 | 64,4 | 63,7 |
| 12618 | 64,5 | 63,7 |
| 12619 | 64,3 | 63,6 |
| 12620 | 64,1 | 63,5 |
| 12621 | 64,4 | 64,2 |
| 12622 | 64,7 | 64,8 |
| 12623 | 64,9 | 65,4 |
| 12624 | 65,5 | 66,2 |
| 12625 | 66,2 | 66,9 |
| 12626 | 66,6 | 66,8 |
| 12627 | 66,5 | 66,6 |
| 12628 | 66,9 | 67 |
| 12629 | 66,9 | 66,9 |
| 12630 | 66,6 | 66,6 |
| 12631 | 66,7 | 66,7 |
| 12632 | 67,1 | 67,1 |

| Nummer Referentiepunt | Huidig GPP | Te wijzigen GPP |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 12633 | 66,4 | 66,4 |
| 12634 | 66,7 | 66,7 |
| 12635 | 66,3 | 66,3 |
| 12636 | 66,8 | 66,8 |
| 25449 | 66,6 | 66,6 |
| 25450 | 67,0 | 67 |
| 25451 | 67,5 | 67,5 |
| 25452 | 67,9 | 67,9 |
| 25453 | 67,9 | 67,9 |
| 25454 | 68,1 | 68,1 |
| 25455 | 68,1 | 68,1 |
| 25456 | 68,1 | 68,1 |
| 25457 | 68,1 | 68,1 |
| 25458 | 68,1 | 68,1 |
| 25459 | 67,2 | 67,5 |
| 25460 | 66,3 | 66,7 |
| 25461 | 66,2 | 66,7 |
| 25462 | 65,6 | 66,1 |
| 25463 | 65,2 | 65,7 |
| 25464 | 65,1 | 65,6 |
| 25465 | 65,0 | 65,5 |
| 25466 | 64,9 | 65,4 |
| 25467 | 64,8 | 65,3 |
| 25468 | 64,8 | 65,3 |
| 25469 | 64,9 | 65,4 |
| 25470 | 65,1 | 65,6 |
| 25471 | 64,6 | 65,1 |
| 25472 | 65,2 | 65,7 |
| 25473 | 65,1 | 65,6 |
| 25474 | 65,1 | 65,5 |
| 25475 | 65,0 | 65,5 |
| 25476 | 65,0 | 65,5 |
| 25477 | 64,9 | 65,3 |
| 25478 | 64,8 | 64,9 |
| 25479 | 64,9 | 64,9 |
| 25480 | 64,8 | 64,8 |
| 25481 | 64,6 | 64,6 |
| 25482 | 64,3 | 64,3 |
| 25483 | 63,8 | 63,7 |
| 25484 | 63,2 | 62,6 |
| 25485 | 58,6 | 58,2 |
| 25486 | 55,2 | 55,5 |
| 25487 | 55,4 | 56,8 |
| 25488 | 56,0 | 57 |
| 25489 | 57,9 | 58,4 |
| 25490 | 61,3 | 60,9 |
| 25491 | 63,2 | 62,5 |
| 25492 | 64,0 | 63,8 |
| 25493 | 63,8 | 63,8 |
| 25494 | 63,6 | 63,7 |
| 25497 | 63,2 | 63,3 |
| 25498 | 63,5 | 63,8 |
| 25499 | 64,1 | 63,9 |
| 25500 | 63,5 | 62,4 |

| Nummer Referentiepunt | Huidig GPP | Te wijzigen GPP |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 25501 | 60,8 | 60,2 |
| 25502 | 57,8 | 57,9 |
| 25503 | 56,1 | 56,4 |
| 25504 | 55,3 | 56,1 |
| 25506 | 57,8 | 57,2 |
| 25507 | 60,5 | 60,3 |
| 25508 | 64,0 | 63,9 |
| 25509 | 64,6 | 64,6 |
| 25510 | 65,0 | 64,9 |
| 25511 | 65,1 | 65,1 |
| 25512 | 65,1 | 65,1 |
| 25513 | 65,2 | 65,3 |
| 25514 | 65,2 | 65,4 |
| 25515 | 65,3 | 65,4 |
| 25516 | 65,3 | 65,4 |
| 25517 | 65,3 | 65,5 |
| 25518 | 65,4 | 65,6 |
| 25519 | 65,4 | 65,5 |
| 25520 | 65,3 | 65,4 |
| 25521 | 65,2 | 65,4 |
| 25522 | 65,1 | 65,3 |
| 25523 | 65,1 | 65,3 |
| 25524 | 65,1 | 65,2 |
| 25525 | 65,2 | 65,4 |
| 25526 | 65,3 | 65,4 |
| 25527 | 65,4 | 65,5 |
| 25528 | 65,6 | 65,7 |
| 25529 | 66,3 | 66,4 |
| 25530 | 67,0 | 67,2 |
| 25531 | 67,1 | 67,2 |
| 25532 | 68,1 | 68,1 |
| 25533 *) | 68,3 | 68,4 |
| 25534 *) | 68,4 | 68,5 |
| 25535 | 68,4 | 68,4 |
| 25536 | 68,3 | 68,3 |
| 25537 | 68,1 | 68,1 |
| 25538 | 67,6 | 67,6 |
| 25539 | 62,7 | 62,7 |
| 25540 | 62,1 | 62,1 |
| 25541 | 66,1 | 66,1 |

** Ondanks dat deze GPP's binnen 10 jaar niet worden overschreden, worden ze vanwege uitstralingseffecten gewijzigd.*

| | |
|--|---|
| Financieel doelmatige maatregelen | <p>De volgende maatregelen dienen in het register te worden opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestaand tweelaags ZOAB op A4 HRR en HRL tussen km. 103,80 - km. 214,78, behoudens de brug over de Dintel welke vanwege een technisch bezwaar is voorzien van DAB; - Nieuw aan te leggen tweelaags ZOAB op A4 HRR en HRL tussen km 214,78 tot km 215,90; - Geluidschermen, klasse A3 (locaties afgerond op 10 m) <ul style="list-style-type: none"> o A4 HRR tussen km 104,35 - km 104,49, hoogte = 1,0 m; o A4 HRR tussen km 211,01 - km 211,11, hoogte = 4,0 m; o A4 HRR tussen km 211,11 - km 211,46, hoogte = 2,0 m; o A4 HRR tussen km 214,16 - km 214,28, hoogte = 1,0 m; o A4 HRR tussen km 214,29 - km 214,31, hoogte = 1,0 m; o A4 HRR tussen km 214,31 - km 214,45, hoogte = 3,0 m; o A4 HRR tussen km 214,45 - km 214,52, hoogte = 1,0 m; o A4 VWf tussen km 104,33 - km 211,00, hoogte = 1,0 m; o A4 HRL tussen km 211,01 - km 211,12, hoogte = 4,0 m; o A4 HRL tussen km 211,12 - km 211,39, hoogte = 1,0 m; o A4 HRL tussen km 211,39 - km 211,49, hoogte = 3,0 m; o A4 HRL tussen km 211,49 - km 211,63, hoogte = 1,0 m; |
| Andere maatregelen | N.v.t. |
| Brongegevens | Zie bijlage 1 van het akoestisch onderzoek op referentiepunten A4 knooppunt Sabina – Steenbergsche Vliet, Geluidloket WVL, d.d. 10 mei 2021 |

Bijlage

| Benodigde bijlagen (los toegevoegd) | Toelichting |
|---|---|
| Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond | Akoestisch onderzoek bij verzoek tot wijziging geluidproductieplafonds A4, traject Knooppunt Sabina – Steenbergsche Vliet Antea Group d.d. 27 mei 2021 |
| Akoestisch onderzoek op referentiepunten | Akoestisch onderzoek op referentiepunten A4 knooppunt Sabina – Steenbergsche Vliet, Geluidloket WVL, d.d. 10 mei 2021 |

5. Gekoppelde sanering

Dit onderdeel is van toepassing op een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond dat mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt. In dat geval moet de plafondwijziging en de sanering op basis van artikel 11.42 Wm gezamenlijk worden uitgevoerd.

| | |
|--|---|
| Kaart | Middels deze GPP-wijziging worden de volgende wegvakken gekoppeld gesaneerd: <ul style="list-style-type: none">• A4 tussen km. 102,15 en km. 217,86• A59 tussen km. 56,5 en km. 58,6 Zie figuren 1 t/m 5 van bijlage 3-3 van akoestisch onderzoek op referentiepunten A4 knooppunt Sabina – Steenbergsche Vliet, Geluidloket WVL, d.d. 10 mei 2021 |
| Lijst objecten | Hoge Heijningsedijk 14, 4794 RN Heijningen (gemeente Moerdijk) Oude Heijningsedijk 187, 4794 RE Heijningen (gemeente Moerdijk) Oude Heijningsedijk 189, 4794 RE Heijningen (gemeente Moerdijk) Oude Heijningsedijk 201, 4794 AK Heijningen (gemeente Moerdijk) Molenweg 64, 4671 TJ Dinteloord (gemeente Steenbergen) Zie ook figuren 16 en 17 in paragraaf 5.3 in akoestisch onderzoek. |
| Akoestisch onderzoek | Akoestisch onderzoek bij verzoek tot wijziging geluidproductieplafonds A4, traject Knooppunt Sabina – Steenbergsche Vliet, Antea Group d.d. 27 mei 2021 |
| Tijdstip uitvoering maatregelen | 2023 |
| Duur uitvoering maatregelen | Maximaal 1 jaar |

6. Ondertekening

| | | | |
|---------------------|--|--------------|-------------|
| Plaats | Sittard | Datum | 27 mei 2021 |
| Handtekening | de directeur-generaal Rijkswaterstaat, namens deze, de directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland | | |